

KÉPLETGYŰJTEMÉNY

<i>Egyenáram</i>	vezeték ellenállása	$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$	soros ellenállás eredő	$R_e = R_1 + R_2$
	ellenállás hőmérékletfüggése	$R_m = R_{20}(1 + \alpha \cdot \Delta T)$	párhuzamos ellenállás eredő	$R_e = R_1 \times R_2$
	villamos munka	$W = Q \cdot U = U \cdot I \cdot t = P \cdot t$	generátor illesztett lezárása	$R_g = R_t$
	feszültségosztás két soros ellenálláson	$U_{R2} = U_{be} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	áramosztás két párhuzamos ellenálláson	$I_{R2} = I_{be} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
	U_0, I_0 méréshatárú R_0 belsőellenállású műszer méréshatár kiterjesztése U_1 feszültségre; I_1 áramra	$R_e = R_0 \cdot \left(\frac{U_1}{U_0} - 1 \right); R_s = \frac{R_0}{\left(\frac{I_1}{I_0} - 1 \right)}$		
	Wheatstone híd kiegyenlítésének feltétele. A hídág $R_1 - R_2$ és $R_3 - R_4$ ellenállások kapcsolódási pontja között van			$R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$
<i>Villamos tér, kapacitás</i>	vákuum dielektrikus állandó	$\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$	villamos potenciál	$U = \frac{W}{Q} = E \cdot d$
	villamos töltés	$Q = I \cdot t$	kapacitás	$C = \frac{Q}{U} = \epsilon \cdot \frac{A}{d}$
	villamos térfelület	$E = \frac{F}{Q}$	soros kondenzátor eredő	$C_e = C_1 \times C_2$
	Coulomb törvény	$F = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}; k = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0}$	párhuzamos kondenzátor eredő	$C_e = C_1 + C_2$
	villamos eltolás	$D = \epsilon \cdot E = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot E$	RC kör időállandója	$\tau = R \cdot C$
<i>Mágneses tér</i>	vákuum permeabilitása	$\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am}$	mágneses indukció	$B = \mu \cdot H = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H$
	gerjesztés	$\theta = \Sigma I$	mágneses fluxus	$\Phi = B \cdot A$
	gerjesztési törvény	$\theta = \Sigma H_i \cdot l_i$	áramjárta vezetőre ható erő	$F = B \cdot I \cdot l_{merőleges}$
	egyenes vezető mágneses tere	$H = \frac{I}{2 \cdot r \cdot \pi}$	forgatónyomaték	$M = B \cdot I \cdot A_{párhuzamos}$
<i>Mágneses indukció</i>	egyenes tekercs mágneses tere	$H = \frac{N \cdot I}{l}$	mágneses Ohm-törvény	$H = \frac{\theta}{R_m}; R_m = \frac{1}{\mu \cdot A}$
	indukció törvény	$U_i = -N \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$	egyenes tekercs induktivitása	$L = N^2 \cdot \mu \cdot \frac{A}{l}$
	önindukció	$U_i = L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$	soros induktivitás eredő	$L_e = L_1 + L_2$
	kölcsonosindukció	$U_i = M \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$	párhuzamos induktivitás eredő	$L_e = L_1 \times L_2$
	mozgási indukció	$U_i = B \cdot l \cdot v_{merőleges}$	RL kör időállandója	$\tau = \frac{L}{R}$
<i>Váltakozó áramú hálózatok</i>	ellenálláson: $i(t) = \hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t)$ $u(t) = \hat{U} \cdot \sin(\omega \cdot t - \frac{\pi}{2})$	kondenzátoron: $i(t) = \hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t)$ $u(t) = \hat{U} \cdot \sin(\omega \cdot t + \frac{\pi}{2})$	tekercsen: $i(t) = \hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t)$ $u(t) = \hat{U} \cdot \sin(\omega \cdot t + \frac{\pi}{2})$	$T = \frac{1}{f}$ $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$ $I = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}}$
	$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$	$X_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$	$f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$	$f_h = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C} \quad f_h = \frac{R}{2 \cdot \pi \cdot L}$
	soros RLC	$U_R = I \cdot R; U_L = I \cdot X_L; U_C = I \cdot X_C \quad U = I \cdot Z$	$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$ $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	$P_L = \sqrt{P_h^2 + (P_{mL} - P_{mC})^2}$ $S = \sqrt{P^2 + (Q_L - Q_C)^2}$
	párhuzamos RLC	$I_R = \frac{U}{R}; I_L = \frac{U}{X_L}; I_C = \frac{U}{X_C}$	$I = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2}$ $Z = \frac{U}{I}$	
	soros; párhuzamos rezgőkör	$Z_0 = r_S; Z_0 = R_P$	$Q_0 = \frac{X}{r_S} = \frac{R_P}{X}; R_P = Q_0^2 \cdot r_S$	$B_0 = \frac{f_0}{Q_0}$
<i>Négypólusok</i>	fizikai négypólus paraméterek		lineáris négypólus paraméterek	
	bemeneti ellenállás	$R_{be} = \frac{U_{be}}{I_{be}}$	impedancia paraméterek	$U_1 = Z_{11} \cdot I_1 + Z_{12} \cdot I_2$ $U_2 = Z_{21} \cdot I_1 + Z_{22} \cdot I_2$
	kimeneti ellenállás	$R_{ki} = \frac{U_{ki}}{I_{ki}}$	admittancia paraméterek	$I_1 = Y_{11} \cdot U_1 + Y_{12} \cdot U_2$ $I_2 = Y_{21} \cdot U_1 + Y_{22} \cdot U_2$
	átvitelkörök	$a_u = \frac{U_{ki}}{U_{be}}, a_i = \frac{I_{ki}}{I_{be}}, a_p = \frac{R_{ki}}{R_{be}} = a_u \cdot a_i$	hibrid paraméterek	$U_1 = H_{11} \cdot I_1 + H_{12} \cdot U_2$ $I_2 = H_{21} \cdot I_1 + H_{22} \cdot U_2$

KÉPLETGYŰJTEMÉNY

Jelölések: R_1, R_2 – a bázisosztó ellenállásai; R_C – kollektor ellenállás; R_E – emitter ellenállás
 Helyettesítőkép: h_{11} – bemeneti ellenállás; h_{21} – áramerősítési tényező; h_{22} – kimeneti vezetés

Bipoláris tranzisztoros erősítők alapkapcsolások		Váltakozó áramú jellemzők	Közös emitteres fokozat	Közös kollektori fokozat	Közös bázisú fokozat
R_{be}	$R_1 \times R_2 \times h_{11}$	$R_1 \times R_2 \times (h_{11} + h_{21} \cdot (R_E \times R_t))$	$\cong R_E \times \frac{h_{11}}{h_{21}}$		
R_{ki}	$R_C \times \frac{1}{h_{22}}$		$\cong R_E \times \frac{h_{11}}{h_{21}}$		$\cong R_C$
$A_{uu} = \frac{u_{ki}}{u_{be}}$	$-\frac{h_{21}}{h_{11}} \cdot R_{ki}$		$\cong 1$		$\frac{h_{21}}{h_{11}} \cdot R_C$
$A_u = \frac{u_{ki}}{u_{be}}$	$-\frac{h_{21}}{h_{11}} \cdot (R_{ki} \times R_t)$		$\cong 1$		$\frac{h_{21}}{h_{11}} \cdot (R_C \times R_t)$
Közör emitteres fokozat C_E hidegitő kondenzátor nélkül (negatív visszacsatolás)					
R_{bev}		$R_1 \times R_2 \times (h_{11} + h_{21} \cdot R_E)$			
R_{kiv}			R_C		
A_{uv}			$\frac{A_u}{1 + \frac{h_{21}}{h_{11}} \cdot R_E}$		
f_{ACE}			$\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot C_E \cdot R_E \cdot A_{uv}}$		

Jelölések: R_G – gate ellenállás; R_D – drain ellenállás; R_S – source ellenállás

Helyettesítőkép: y_{21} – transzfer admittancia; y_{22} – kimeneti vezetés

FET-es erősítők		Váltakozó áramú jellemzők	Közös source-ú fokozat	Közös drain-ú fokozat	Közös gate-ú fokozat
R_{be}		R_G	R_G		$\cong R_S$
R_{ki}		$R_D \times \frac{1}{y_{22}}$	$\cong R_S \times \frac{1}{y_{22}} \times \frac{1}{y_{21}}$		$\cong R_D$
$A_{uu} = \frac{u_{kiu}}{u_{be}}$		$-y_{21} \cdot R_{ki}$	$\cong 1$		$y_{21} \cdot R_D$
$A_u = \frac{u_{ki}}{u_{be}}$		$-y_{21} \cdot (R_{ki} \times R_t)$	$\cong 1$		$y_{21} \cdot (R_D \times R_t)$

Jelölések: R_V – a kimenetről az invertáló bemenetre visszacsatoló ellenállás; R_S – az invertáló bemenetre kapcsolódó ellenállás;

R_K – a nem invertáló bemenetre ellenállás; A_{U0} – nyílthrukú feszültségerősítés;

A_{UV} – visszacsatolt feszültségerősítés; R_{ki0} – nyílthrukú kimeneti ellenállás.

Műveleti erősítők		Visszacsatolt jellemzők	Invertáló alapkapcsolás	Nem invertáló alapkapcsolás
R_{bev}		R_S		R_K
R_{kiv}		$R_{ki0} \cdot \frac{A_{UV}}{A_{U0}}$		$R_{ki0} \cdot \frac{A_{UV}}{A_{U0}}$
$A_{UV} = \frac{u_{ki}}{u_{be}}$		$-\frac{R_V}{R_S}$		$1 + \frac{R_V}{R_S}$
R_K		$R_S \times R_V$ (ha nincs csatoló kondenzátor)	$R_S \times R_V$ (ha nincs csatoló kondenzátor)	
Minden erősítőre	$A_I = \frac{i_{ki}}{i_{be}}$		$-A_u \cdot \frac{R_{be}}{R_t}$	
	$A_P = \frac{P_{ki}}{P_{be}}$		$ A_u \cdot A_I $	

Jelölések: C_{cs1} – bemeneti csatoló kondenzátor; C_{cs2} – kimeneti csatoló kondenzátor; R_{be} – bemeneti ellenállás;

R_{ki} – kimeneti ellenállás; R_g – a meghajtó generátor ellenállása; R_t – terhelő ellenállás.

Alsó határfrekvencia a csatolókondenzátorok miatt minden erősítőnél	f_{abe} 1 $2 \cdot \pi \cdot C_{cs1} \cdot (R_g + R_{be})$	f_{aki} 1 $2 \cdot \pi \cdot C_{cs2} \cdot (R_{ki} + R_t)$	$f_a = \max(f_{abe}; f_{aki})$
---	--	--	--------------------------------

Jelölések: C_{p1} – bemeneti párhuzamos kondenzátor; C_{p2} – kimeneti párhuzamos kondenzátor; R_{be} – bemeneti ellenállás;

R_{ki} – kimeneti ellenállás; R_g – a meghajtó generátor ellenállása; R_t – terhelő ellenállás.

Felső határfrekvencia a szort kapacitások miatt minden erősítőnél	f_{fbe} 1 $2 \cdot \pi \cdot C_{p1} \cdot (R_g \times R_{be})$	f_{fkl} 1 $2 \cdot \pi \cdot C_{p2} \cdot (R_{ki} \times R_t)$	$f_f = \min(f_{fbe}; f_{fkl})$
---	--	--	--------------------------------

Jelölések: A_{U0} – nyílthrukú feszültségerősítés; A_{UV} – visszacsatolt feszültségerősítés; f_0 – nyílthrukú erősítés határfrekvenciája;

f_{KV} – kivezérlési határfrekvencia; s – slew-rate

Felső határfrekvenciák műveleti erősítőnél	f_f $f_0 \cdot \frac{A_{U0}}{A_{UV}}$	f_{KV} $\frac{s}{2 \cdot \pi \cdot \bar{U}_{kl}}$	$f_f = \min(f_f; f_{KV})$
--	--	--	---------------------------